


広瀬学園小・中学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
広瀬学園小	1	2022	小学校から中学校へかけての歩道は、児童生徒の通学路であるが、車道は大型車が多く通行し、縁石だけでは危険である。（2021年度に部分的に防護柵を設置済み）	【県】 ガードパイプ設置済みのため、様子見	経過観察	