









# 至誠中学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 2500  
 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
至誠中	1	2022	福山方面への交通量が7時頃に多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険。 交差点で、進入車の一時停止規制の順守率が低い。 車両がはみ出して通行している。	【警察】 横断歩道の移設	検討中	