


城南中学校(1)




凡 例

	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



城南中学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
城南中	1	2022	西側に向かう車の交通量が多い。 一時停止の標識は立っているが、守らない生徒がいる。 生徒に対して、安全教育を行う必要がある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	2	2022	見通しは悪くないが、東西方向の交通量が多い。 右折車両がある場合、後続車両が前方車両を避けて 進入してくることがあるため、歩行者の確認がおろ そかになると考えられる。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	3	2022	ミラーはあるが、標識等がない。 西側に向かう車の交通量が多く、お互いに譲り合わ ないと危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	4	2022	交通量がとても多い。 信号の手前にあるため、スピードをあげてくる車と の接触リスクが高い。 また、見通しも悪いため危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	5	2022	信号も横断歩道もない交差点。 朝と夕方の交通量が多い。 見通しはそこまで悪くない。	【市】 路面標示（交差点マーク）の修復 【学校・地域】対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	一部対応完了	
城南中	6	2022	生徒が自転車で登校中に、停止していた車にぶつ かった。 生徒の登校する時間帯は、車の通行量が多く、交差 点付近が混雑している。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
城南中	7	2022	信号のないT字路になっており、自転車（生徒） か、車のどちらかが注意を怠ると、接触してしまう 可能性がある。 生徒が登校する時間帯は、交通量が多い。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施（対策完了）	全て対応完了	