





中央中学校(1)



中央中学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
中央中	1	2022	清水ヶ丘団地から下りてくる道路と、国道313号線の交差点。 8時前後の通勤・通学時間帯は、たくさんの中学生と高校生が往来している。 店舗付近の歩道が狭く、電柱や木が生えていて見通しが悪い。	【学校・地域】 土地所有者への声掛け（対策中）	対応中	
中央中	2	2022	道幅が狭くて見通しが悪いわりに、車の通行量が多く、スピードも出している。 生徒もたくさん利用している道路で、地域からも苦情の電話があり、生徒に再三指導を行っている。	【警察】 取締りの実施	全て対応完了	【警察】 パトロールの実施
中央中	3	2022	道幅が狭くて見通しが悪いわりに、車の通行量が多く、スピードも出している。 生徒もたくさん利用している道路で、地域からも苦情の電話があり、生徒に再三指導を行っている。	【県】 外側線の引き直し →幅員減少の警戒標識は既に設置済のため、経過観察	経過観察	【県】 幅員減少の警戒標識は既に設置済。