



# 鷹取中学校



凡 例		
		小学校の点検・対策箇所
		中学校の点検・対策箇所
		小学校区の境界
		通学路(小学校)
		小学校
		中学校
		検討路線(整備予定路線)





学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
鷹取中	1	2022	住宅街道路のT字交差点。 鋭角方向に車両，歩行者の往來の見通しが悪い。 鋭角にある住宅塀が高く，見通しが極めて悪くなった。	【警察】対応完了 規制標識(30km/h)の修復（2箇所） 【市】対策内容決定 外側線の引き直し グリーンベルトの設置	一部対応完了	【学校・地域】 対策内容で，概ねの実施時期を記載してください グリーンベルト設置位置について，地域と相談してほしい
鷹取中	2	2022	自転車で登校中に，車と接触した箇所。 幹線道路の大きい交差点の手前にある，路地と幹線道路のT字交差点。 車両はスピードを落とさず，歩道範囲へ食い込んで左折していく。（抜け道となっている）	【警察】 取締りの実施 交通指導，教育等の実施	全て対応完了	【学校・地域】 対策内容で，取締り強化とありますが，具体的に記載してください 2022/10/31に合同点検をしましたが，以降取り締まっている状況を確認したことはありません 2022/10/31以降の検挙者を教えてください