


高島小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
高島小	1	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示の設置 (グリーンベルト、交差点マーク、児童注意) 外側線の修復	対策内容決定	
高島小	2	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示(児童注意)の設置 カーブミラー設置	対策内容決定	
高島小	3	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 カーブミラー設置	全て対応完了	
高島小	4	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示(交差点マーク)の設置 カーブミラー設置(2箇所) 路面等舗装補修 (補修後にストップマークの設置)	一部対応完了	
高島小	5	2020	通学路と畑の落差が1m程度有り、車等が通過時に道路端に避けると児童が落下する危険あり。オレンジポールか反射板等の設置を希望。	【市】 ポストコーンの設置	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号4]
高島小	6	2020	通学路と下の土地との落差が2m以上有り、オレンジラインを引いてあるが誤って児童が落下する危険あり。* ガードレールの設置を希望。	【市】 ガードレールの設置	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号10] 地域の同意は取得済み