


長浜小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
長浜小	1	2022	朝夕の交通量が多く、幅員も狭いため、車両と接触する危険性がある。 (登校中に接触事故発生)	【警察】対応完了 横断歩道の引き直し（予告マークを含む） 【市】対応完了 横断歩道のカラー化 路面標示（児童注意）の設置（通学路ルート確認後） 【学校・地域】対応完了 地域町内会による見守りボランティア対応	全て対応完了	2023年2月17日 学校・地域を含む関係者と警察，道路管理者で，緊急点検を実施した