



網引小学校(1)



網引小学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
網引小	1	2022	全幅4.0m道路で、通学時間と通勤時間帯（7:30～8:00）が重なる。 また、車速も出ており危険である。	【市】 グリーンベルトの設置 外側線の新設	全て対応完了	
網引小	2	2022	登校時に通行する横断歩道の手前に、以前はあった「横断歩道あり」の路面標示が消えている。（反対の車線には残っている） 登校時の交通量が多いので、ドライバーに注意喚起する必要がある。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
網引小	3	2022	登校時に通行する横断歩道の手前に、以前はあった「横断歩道あり」の路面標示が消えている。（反対の車線には残っている） 登校時の交通量が多いので、ドライバーに注意喚起する必要がある。	【市】 交差点マークの設置 交差点のカラー化 路面標示（減速）の設置	全て対応完了	
網引小	4	2022	空き家の樹木が、通学路の白線を遥かに超える状況になっており、安全に登校できなくなっている。	【学校・地域】 当家との相談 通学路の変更検討	全て対応完了	【市】 地元にて対応のため対策実施なし
網引小	5	2022	横断歩道の線が薄くなっており、運転者から見た時に、横断歩道があることが分かりにくくなっている。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
網引小	6	2022	横断歩道の線が薄くなっており、運転者から見た時に、横断歩道があることが分かりにくい。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	