


春日小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
春日小	1	2022	高速道路の上に架けられている「えびす橋」は、春日小より東方面にある地域の通学路となっており、約150人の児童が通行している。 「えびす橋」は高速道路側道や379号線への抜け道となっており、朝夕は車の通行量が多い。 「えびす橋」には歩道がなく、外側線のみである。 外側線と橋の側面の幅は狭く、外側線も消えかかっているため、危険である。	【市】 外側線の引き直し ラバーポールの設置	全て対応完了	
春日小	2	2022	春日池地域の交差点。 春日池南側の市道から側道へは、379号線への抜け道となっているため、朝夕は車の通行量が多い。 道幅が広いため、車のスピードが落ちず、過去何度か交通事故が起きている。 又、歩道が途切れているため、児童は停止線や横断歩道がない道を横切って登校している。 春日池地域からも対策の要望が出ている。	【学校・地域】 ストップマーク設置 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
春日小	3	2022	379号線上で、この箇所より南側にあるカーブについては、歩道のカラー舗装化、道路標識等の対策がなされている。 しかし、本箇所については、外側線が薄くなっているため、ドライバーへの注意喚起が不十分で、危険である。	【県】 区画線及び警戒標識設置	全て対応完了	
春日小	4	2022	高速道路の上に架けられている「まつまえ橋」は、春日小より南方面にある地域の通学路となっており、約150人の児童が通行している。 「まつまえ橋」は、高速道路側道や379号線への抜け道となっており、朝夕は車の通行量が多い。 「まつまえ橋」と高速道路南側の側道との交差点には横断歩道があるが、ほとんど消えている。 また、車道の停止線もほとんど消えているため、危険である。	【警察】 横断歩道の引き直し	全て対応完了	