熊野小学校（1）



熊野小学校（2）


N
熊野小学校
田尻町
高島小学校
沼隈町中山南
高鉢山
熊野町
小取山
1
3
4
5
7
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境界
通学路（小学校）
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
縮尺　1：13310
10050 0 100 200 300 400 500 600 700

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
熊野小	1	2022	車等が，制限速度以上のスピードを出して往来している，信号のない道路である。 その道路を横断する場所に横断歩道がないため，とても危険である。	【警察】 横断歩道の新設 →付近にカーブがあるため，設置は困難 【市】経過観察 路面標示の設置 路面標示の修復	経過観察	【警察】 横断歩道の新設は対策実施困難
熊野小	2	2023	道幅が狭く，道の両側が崩れかかっており，誤って溝に転落する恐れがある。	【市】 水路への蓋掛け	一部対応完了	