


# 高島小学校





| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容                                                           | 通学路対策予定内容/できない理由                                                       | 対策状況<br>ステータス | 備考                          |
|-----|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 高島小 | 1         | 2022        | 三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。                                    | 【市】<br>路面標示の設置<br>（グリーンベルト，交差点マーク，児童注意）<br>外側線の修復                      | 対策内容決定        |                             |
| 高島小 | 2         | 2022        | 三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。                                    | 【市】<br>路面標示（児童注意）の設置<br>カーブミラー設置                                       | 対策内容決定        |                             |
| 高島小 | 3         | 2022        | 三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。                                    | 【市】<br>カーブミラー設置                                                        | 全て対応完了        |                             |
| 高島小 | 4         | 2022        | 三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。                                    | 【市】<br>路面標示（交差点マーク）の設置<br>カーブミラー設置（2箇所）<br>路面等舗装補修<br>（補修後にストップマークの設置） | 一部対応完了        |                             |
| 高島小 | 5         | 2020        | 通学路と畑の落差が1m程度有り，車等が通過時に道路端に避けると児童が落下する危険あり。オレンジポールか反射板等の設置を希望。 | 【市】<br>ポストコーンの設置                                                       | 全て対応完了        | 2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号4] |

| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容                                                             | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況<br>ステータス | 備考                                               |
|-----|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 高島小 | 6         | 2020        | 通学路と下の土地との落差が2m以上有り，オレンジラインを引いてあるが誤って児童が落下する危険あり。` ガードレールの設置を希望。 | 【市】<br>ガードレールの設置 | 全て対応完了        | 2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号 1 0]<br><br>地域の同意は取得済み |