


手城小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
手城小	1	2022	工場方面の通勤・退勤の直進車が多く、過去に左折してきた車と児童が接触したことがある。	【学校・地域】 ストップマークの設置 児童生徒への交通安全教育の実施 (対策完了)	全て対応完了	危険箇所を通る児童数が減少し、ストップマークの設置は不要と関係者で話し合った
手城小	2	2022	外側線が消えているため、児童の歩行に支障をきたしている。	【市】 外側線の引き直し	全て対応完了	小学校から西に向かう道路について、道路南側の外側線の位置を見直し、歩行者スペースを拡幅する
手城小	3	2022	横断歩道の線が消えかけており、交通量も多いため、児童の通行に危険である。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
手城小	4	2022	外側線が消えかけており、交通量も多く、危険である。	【警察】 対応完了 横断歩道の修復 【市】 歩行空間確保のため側溝蓋掛け	一部対応完了	
手城小	5	2022	児童が通行する場所に穴があり、過去に何度か転倒したことがある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	穴の修繕完了