


# 長浜小学校



| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容                                             | 通学路対策予定内容/できない理由                                                                                              | 対策状況<br>ステータス | 備考                                            |
|-----|-----------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 長浜小 | 1         | 2022        | 朝夕の交通量が多く、幅員も狭いため、車両と接触する危険性がある。<br>（登校中に接触事故発生） | 【警察】<br>横断歩道の引き直し（予告マークを含む）<br>【市】<br>横断歩道のカラー化<br>路面標示（児童注意）の設置（通学路ルート確認後）<br>【学校・地域】<br>地域町内会による見守りボランティア対応 | 全て対応完了        | 2023年2月17日<br>学校・地域を含む関係者と警察，道路管理者で，緊急点検を実施した |