


東小学校



凡 例

	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 4429
 100 50 0 100

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
東小	1	2022	登校時にコンビニに入る車の出入りがある。歩行者への気配りがない車両が多く、危険である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施 店舗への協力依頼	全て対応完了	【学校・地域】 箇所番号2の問題が解決した場合、通学路変更の対応となる予定 →解体が完了したため、箇所番号1から2は通らずに通行できることとなった。
東小	2	2022	倒壊しそうな家屋があり、登下校に通行させるのは危険である。	【学校・地域】 通学路の変更	全て対応完了	【学校・地域】 当該家屋解体の見込み有。解体が完了した場合、箇所番号1の地点は通学路変更により通行させない予定 →解体が完了したため、箇所番号1から2は通らずに通行できることとなった。
東小	3	2022	建物の陰になり、運転者から歩行者がぎりぎりになるまで見えないので、危険である。	【市】 路面標示（破線及び歩行者注意）の設置 外側線の修復	全て対応完了	
東小	4	2018	歩道橋が古く、壊れかけているところがあるので危険。 歩道橋を降りたらすぐに道路のため、交通量も多く危険。	【市】 交差点改良（関連路線整備による交通量の軽減）	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[2020点検箇所番号3] 都市計画道路 津之郷奈良津線