


久松台小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
久松台小	1	2022	自転車と歩行中の児童が、衝突する可能性がある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	【学校・地域】 道路管理者に路面標示の設置を要望する
久松台小	2	2022	自転車と歩行中の児童が、衝突する可能性がある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	【学校・地域】 道路管理者に路面標示の設置を要望する
久松台小	3	2022	池の崖に生えた草が歩道にはみ出し、前方からの車が見えづらい。 草が顔に当たると、怪我の原因となる。	【市】 草刈りの実施	全て対応完了	地域が9月に要望を提出
久松台小	4	2022	通学路沿いの白線が薄くなっており、登下校中の子どもに車が接触し そうになり、危険である。	【市】 グリーンベルト設置 路面標示（止まれ）の強調	対策内容決定	
久松台小	5	2020	路肩（路側帯）がないため、歩行が危険である。設置が必要である。	【市】 外側線の設置（両側）	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号 8] 児童が左右どちらを通学しているか、学校が確認次第回答する（外側線の幅を変えるため） →道路の西側を通行している

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
久松台小	6	2020	歩道と道路の境界（柵）がないため、車と歩行者が接触する可能性がある。（境の柵を設置）	【市】 歩車分離対策の実施	対応中	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号 9] 【学校・地域】 実施スケジュールの提示要望があったため、分かり次第実施者より学校・地域に連絡する
久松台小	7	2018	歩道がないため、歩行者が車と接触する可能性がある。	【市】 ポストコーンの設置	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[2020点検箇所番号 1 3]