


# 幕山小学校



| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容                                                | 通学路対策予定内容/できない理由                      | 対策状況<br>ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----|
| 幕山小 | 1         | 2022        | 児童の登校時，交差点の交通量が非常に多く，危険。                            | 【警察】<br>規制標示（止まれ）の修復                  | 全て対応完了        |    |
| 幕山小 | 2         | 2022        | 大門方面から幕山台方面への交通量が，7時半から8時頃に多く，車のスピードも出ているため，横断時に危険。 | 【警察】<br>規制標示修復<br>（ひし形マーク，T字路の歩道と停止線） | 全て対応完了        |    |