


明王台小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
明王台小	1	2022	横断歩道が年々不鮮明になってい る。 幼稚園の送迎や周辺住民の利用があ る。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	