赤坂小学校（1）


赤坂小学校
福山中学校
赤坂小学校
1
2
2
3
4
5
6
N
縮尺　1：6484
100 50 0 100 200 300
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境界
通学路（小学校）
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）

赤坂小学校（2）


N
津之郷小学校
神村町
津之郷町加屋
津之郷町加屋
津之郷町加屋
津之郷町加屋
赤坂小学校
済美中学校
3
縮尺　1：10000
100 50 0 100 200 300 400 500
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境界
通学路（小学校）
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
赤坂小	1	2022	今年度，登校中に児童が転落しけがをしている。 付き添っていただいた方からは，転落防止柵の設置が必要ではないか，との意見をいただいている。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	【学校・地域】 転落防止柵の設置までの間は，見守りボランティアによる交通安全指導(2024.3)
赤坂小	2	2022	下校中に，低学年児童らが河川敷の斜面に入り，そのまま滑り落ちた。 学校では，児童らに川に近づかないよう指導しているが，危険と思われる区間だけでも，柵を設置する等の措置を行ったほうが良い，と進言を受けている。	【市】 外側線の修復 【学校・地域】対応完了 通学路の変更	一部対応完了	
赤坂小	3	2022	児童が，登校中に足を滑らせて溝に落下し，頭を打ったため，病院を受診している。 道幅が狭く，車両の交通量も多いため，登下校では気を付けるように，児童へ指導を行っている。 また，見守りボランティアの方が登校指導をしているが，ハード面での対策の進言を受けている。	【県】 転落防止柵の設置 【学校・地域】 通学路の変更 →柵の設置完了により、通学路の変更は必要なくなった。	全て対応完了	【学校・地域】 見守りボランティアによる交通安全指導(2024.3)

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
赤坂小	4	2022	県道御幸松永線と赤坂幹線の交差点で，山陽本線北側全地域の児童が一斉に集う場所にあたり，尚且つ通勤車両が多く，河手川に児童が転落の恐れあり。（過去に落下事故あり）見守りボランティアの方に立ってもらっているが，特に雨天時は，横断することも困難になる状況。	【市】 要望書を受けて検討	対策実施困難　管理者より許可が下りなかったため実施困難	
赤坂小	5	2022	児童が河川に転落し，怪我をする恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	
赤坂小	6	2023	朝夕の時間帯に交通量が多く，スピードを出す車も多く，児童と車両が近接して危険である。	【市】 路側帯のカラー化 路面標示の設置	経過観察	2023年度随時点検 工事中のため、経過観察。(2024.12) 【学校・地域】 現状見守りボランティアによる交通安全指導(2024.3)