


曙小学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



川口東小学校

曙小学校

曙小学校

縮尺 1 : 5359
100 50 0 100 200

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
曙小	1	2022	道が狭く、車の巻き込みの危険性が高い。	【市】 ラバーポールの設置	対策内容決定	
曙小	2	2022	道が狭く、車の巻き込みの危険性が高い。	【市】 ラバーポールの設置	対策内容決定	
曙小	3	2022	道が狭く、車の巻き込みの危険性が高い。	【県】 ラバーポールの設置	全て対応完了	
曙小	4	2022	道が狭く、児童と車との距離が近くて危ない。	【市】 グリーンベルトの設置 【学校・地域】対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	一部対応完了	
曙小	5	2022	曲がり角で、対向車から歩行者が見えづらいので危ない。	【市】 ラバーポールの設置 【学校・地域】対策完了 児童生徒への交通安全教育の実施	一部対応完了	
曙小	6	2022	スピードを上げて通行する車両が、とても多く危険。	【警察】 取締りの実施	全て対応完了	【警察】 パトロールの実施