


本郷小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
本郷小	1	2020	実際に児童が転落して怪我を負っており，転落防止の対策が必要である。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号 8]
本郷小	2	2020	転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置 ラバーポールの設置	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号 9]