



駅家中学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置 図	通学路 点検年	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
駅家中	1	2022	<p>駅家西交流館前の交差点。 道幅のわりに交通量が多い。 信号はあるが見えにくい位置であり、カーブミラーがないため、左右からの歩行者や自転車の確認も難しい。</p>	<p>【警察】対応完了 横断歩道の修復 【市】対策実施困難 事故件数を加味して、カーブミラーの設置を検討→設置は困難</p>	全て対応完了	