


駅家南中学校



学校名	位置 図	通学路 点検年	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
駅家南中	1	2022	国道で，車の交通量が多い。 片側2車線で信号機がないので，横断しにくい。	【学校・地域】 通学路の変更	全て対応完了	危険な場所は通行しないよう学校で指導している。
駅家南中	2	2022	登校時間が通勤時間帯と重なり，車の交通量が多い。 東西の道幅が狭い。	【市】 外側線の修復 ドット線の設置	全て対応完了	