



# 鷹取中学校



凡 例	
	 小学校の点検・対策箇所
	 中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
鷹取中	1	2022	住宅街道路のT字交差点。 鋭角方向に車両，歩行者の往来の見 通しが悪い。 鋭角にある住宅塀が高く，見通しが 極めて悪くなった。	【警察】 対応完了 規制標識(30km/h)の修復（2箇 所） 【市】 対策内容決定 外側線の引き直し グリーンベルトの設置	一部対応完了	【学校・地域】 対策内容で，概ねの実施時期を記載してください グリーンベルト設置位置について，地域と相談してほ しい
鷹取中	2	2022	自転車で登校中に，車と接触した箇 所。 幹線道路の大きい交差点の手前にあ る，路地と幹線道路のT字交差点。 車両はスピードを落とさず，歩道範 囲へ食い込んで左折していく。（抜 け道となっている）	【警察】 取締りの実施 交通指導，教育等の実施	全て対応完了	