


大門中学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
大門中	1	2023	信号のない交差点であり，車の行き来が頻繁で横断時危険である。	【市】 路面標示の設置	全て対応完了	2023年度随時点検