


# 旭丘小学校



凡 例	
<span style="color: red;">●</span> <span style="color: red;">—</span>	小学校の点検・対策箇所
<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: blue;">—</span>	中学校の点検・対策箇所
<span style="color: orange;">—</span>	小学校区の境
<span style="color: green;">—</span>	小学校の通学路
<span style="color: magenta;">- - -</span>	中学校の通学路
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	小学校
<span style="color: red;">●</span>	中学校
<span style="color: orange;">- - -</span>	検討路線(整備予定路線)



縮尺 1 : 3000  
 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
旭丘	1	2024	車道を横断する児童が多いにもかかわらず横断歩道がない。	【学校・地域】 見守りボランティアの対応	対応中	
旭丘	2	2024	横断歩道・車の停止線のラインが薄くなっており、歩行者・車のどちらからも見えにくい。	【警察】 横断歩道の修復 規制標示（一時停止）の修復	対応中	
旭丘	3	2024	横断歩道のラインが薄くなっており、歩行者・車のどちらからも見えにくい。	【警察】 横断歩道の修復	対応中	
旭丘	4	2024	横断歩道のラインが薄くなっており、歩行者・車のどちらからも見えにくい。	【警察】 横断歩道の修復	対応中	