


伊勢丘小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
伊勢丘	1	2024	自転車走行が多く、児童とすれ違う時、危険である。	【学校・地域】 注意喚起看板取付 自転車マナーについて申入れ	対応中	【学校・地域】 注意喚起看板申請中（2025.1）
伊勢丘	2	2024	コンビニわきから小学校下への通りが 抜け道になっており、南北方面に車の スピードが出ており、交通量も多い。	【市】 外側線の修復 【学校・地域】 地域・保護者への啓発 注意喚起看板取付	対策内容決定	
伊勢丘	3	2024	坂の上から下ってくる車のスピードが 出ている。加えて白線が消えており、 通学路が分かりにくい。そのため、児 童が道路を曲がるとき、危険である。	【警察】 規制標示（一時停止）の修復 【市】 路面標示の設置（減速） 外側線の修復	対応中	
伊勢丘	4	2024	モールから出てくる自動車が一旦停止 せずに歩道を横断することが多い。そ のため、歩道を通行する児童が、危険 である。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	全て対応完了	【学校・地域】 注意喚起看板の設置