


駅家西小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
駅家西	1	2024	道路と民地の関係で、道路が少し蛇行している箇所があり、車の離合が多く危険である。	【市】 隅切り整備	対策内容決定	
駅家西	2	2024	スピードを出して走行している車両がいる。	【警察】 速度路面標示の増設 交通監視の実施 【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） 外側線の修復	対策内容決定	
駅家西	3	2024	道が狭く、車と歩行者の距離が近いので危険である。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） 外側線の修復	対策内容決定	
駅家西	4	2022	通学路の路面へ亀裂が入っている。 つまづきやすくなっており、危険。 横断歩道も薄くなっており、安全対策が必要。	【市】 路面等舗装補修	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号7]