


# 霞小学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	中学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
霞	1	2024	通学路の路側帯の白線が消えており、路側帯にはみだして走行する自動車と、登下校中の児童の接触の危険が高い。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） 外側線の修復	検討中	
霞	2	2024	通学路の歩道が窪んでおり、雨が降ると大きな水たまりになる。登下校時に、水たまりを避けて歩こうとすると車道の際までいくので、非常に危険である。	【警察】 取締りの強化 【市】 路面等舗装補修 横断歩道カラー化	対応中	【警察】パトロールの実施
霞	3	2022	道路のクラック（ひび割れ）が激しく、危険である。 路側帯の白線が消えかかっており、危険である。	【警察】 停止線の引き直し	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4] 【警察】 路面再舗装時期に本復旧。スプレーによる仮復旧済。
霞	4	2022	朝の通学時間帯は、国道2号線から来て左折する車が多い。 通学路の「白線標示」が消えており、白線を超える運転をする車が多いため、児童と接触の可能性もあり、危険である。	【市】 グリーンベルトの設置	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号10]