


金江小学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	中学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 3000
 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
金江	1	2024	学校正門前を金江町外の自動車が猛スピードで通過する。登下校時に児童に接触したり、児童をはねたりする危険性がある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	全て対応完了	校門前の横断歩道が消えかかっているが、敷設当初から年数が過ぎて、渡った先に民家が建つなどして、現在の横断歩道敷設条件を満たしていない。そのため補修はできないこととなった。安全指導により児童に注意喚起をする。
金江	2	2024	道幅が狭く、自動車の離合が難しい。柵がないため、自動車が通ると児童が川に落ちそうになる。	【県】 転落防止柵の設置（地域の合意形成後）	未対応	
金江	3	2024	路側に溝川が流れている。川幅は狭いが川底までの高さがあり子どもが落ちると大けがをする危険がある。	【市】 ラバーポール設置	対策内容決定	
金江	4	2024	路上に地下水が染み出ている。冬季は凍結して危険である。	【市】 側溝整備	対策内容決定	
金江	5	2024	道路の端を歩く場合に溝に落ちる危険性がある。	【市】 ポストコーンの設置 路肩修復	対策内容決定	