



熊野小学校

凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	中学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



熊野小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
熊野	1	2024	制限速度以上のスピードで車が走っていることが多く、横断歩道がない為、登下校時に児童が横断する際、横断が危険である。この通学路は、道幅も狭く危険であり、ため池工事のダンプも頻繁に通行する。	【警察】 取締りの強化 横断歩道の移設（地域の合意形成後） 【学校・地域】 横断歩道移設について検討 通学路変更検討	検討中	
熊野	2	2023	道幅が狭く、道の両側が崩れかかっており、誤って溝に転落する恐れがある。	【市】 水路への蓋掛け	一部対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号2]