


高島小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
高島	1	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示の設置 （グリーンベルト、交差点マーク、児童注意） 外側線の修復	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1]
高島	2	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示（児童注意）の設置 カーブミラー設置	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号2]
高島	3	2022	三叉路になっているので、自転車や車に気付きにくく危険。	【市】 路面標示（交差点マーク）の設置 カーブミラー設置（2箇所） 路面等舗装補修 （補修後にストップマークの設置）	一部対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4]