



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
野々浜	1	2024	信号付きの交差点ではあるが、交通量が多く、スピードが出ている車も多いので危険である。特に坂を下ってくる車が危険である。	【市】 交差点マーク設置	対策内容決定	
野々浜	2	2024	信号の無い小さい交差点であるが、角に運送会社があり、大型トラックが入りするので危険である。	【警察】対応完了 規制標示（一時停止）の修復 【市】 交差点マーク設置	一部対応完了	
野々浜	3	2024	壁があり、見通しが悪いので、自転車と自家用車等との接触事故がよく起こる。	【市】 交差点マーク設置 外側線の修復	対策内容決定	
野々浜	4	2024	小学校を下った所の交差点のカーブミラーが見えにくい。どこを映しているのかわからない。	【市】 カーブミラー交換	全て対応完了	