


大谷台小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
大谷台	1	2024	空き家のひさしが朽ちて落下する危険がある。管理している人が誰か分からない。	【市】 土木管理課が調査・指導	対策内容決定	
大谷台	2	2024	坂道のコンクリートに段差ができており、下校時（坂道を下りる時）に児童がつまずき転ぶことがある。	【市】 施設課が看板の設置	対策内容決定	