


有磨小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
有磨	1	2024	横断歩道があっても県道を通行する車が停止してくれない。朝は見守りボランティアの協力があるが、下校時や休みの日の児童だけの横断は危険であると保護者や地域の方が心配されている。	【県】 速度抑制対策検討	検討中	
有磨	2	2024	見通しが悪く、旧保育園方向が見えにくく通学中の児童に気付きにくい。	【市】 カーブミラー設置	全て対応完了	
有磨	3	2022	道路が狭く、路肩は舗装できていないところがある。 また、道の両側に田や水路があり、転落して怪我をする可能性が高い。	【市】 路面等舗装補修 転落防止柵の設置 路肩整備	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4]