


# 神村小学校



| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容                                                  | 通学路対策予定内容/できない理由                                            | 対策状況<br>ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 神村  | 1         | 2024        | 歩道がなく、交通量が多いため危険。<br>自動車がスピードを落とさず危険。                 | 【県】<br>拡幅検討                                                 | 対策実施困難        |    |
| 神村  | 2         | 2024        | 下校時、学校から坂道を走って下りてくる児童がT字路で止まらず、車と接触する危険がある。過去に接触事例あり。 | 【市】<br>路面標示の設置（児童あり）<br>転落防止柵の設置<br>【学校・地域】<br>児童生徒への交通安全教育 | 対策内容決定        |    |
| 神村  | 3         | 2024        | 信号機もない交差点であり、朝の通学時間帯は通行車両も多く、羽原川沿いの狭い道路への車両も多く、危険。    | 【市】<br>路面標示の設置（通学児童あり）                                      | 全て対応完了        |    |
| 神村  | 4         | 2024        | 下校の際のぼってくる車と接触する危険がある。                                | 【市】<br>グリーンベルト設置                                            | 対応中           |    |
| 神村  | 5         | 2024        | ブロック塀の数箇所に亀裂が入っていて、大量のごみなどに押されているため、倒れそうで危険。          | 【市】<br>バリケード配備（対応完了）<br>【学校・地域】<br>児童生徒への交通安全教育             | 対策内容決定        |    |

| 学校名 | 位置図<br>番号 | 通学路<br>点検年度 | 危険内容                                 | 通学路対策予定内容/できない理由                         | 対策状況<br>ステータス | 備考                              |
|-----|-----------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 神村  | 6         | 2024        | 雨の日にグレーチング上が滑り、危険。グレーチングに隙間があり、危険。   | 【市】<br>水路の蓋掛け                            | 全て対応完了        |                                 |
| 神村  | 7         | 2024        | スピードを出す車が多く、危険である。                   | 【学校・地域】<br>地域への啓発                        | 対策内容決定        |                                 |
| 神村  | 8         | 2024        | ガードレール等の柵がないため、陥没した箇所に落ちてけがをした児童がいる。 | 【市】<br>転落防止柵の設置                          | 全て対応完了        |                                 |
| 神村  | 9         | 2024        | 横断歩道・白線等が消えているため、通行の際に危険。            | 【警察】<br>横断歩道の修復<br>【市】<br>路面標示の修復、外側線の修復 | 全て対応完了        | 【横断歩道の修復】<br>市道：修復完了<br>県道：規制廃止 |