


神辺小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
神辺小	1	2024	生活道路であることに加えて、通学時間帯は通勤の車両も増えるため、特に通行車両が多い。幹線道路につながる一本道のため、スピードの速い車両が多い。路側帯があるが、道幅が狭いため離合する車両が路側帯に入ってくる。新しい分譲地ができており、通行児童数が増える見込み。	【市】 路面標示の設置 路肩ポール設置 【学校・地域】対応完了 通学路の変更 PTAに見守り依頼 児童生徒への交通安全教育	一部対応完了	
神辺小	2	2023	三叉路で大型車等の離合で道いっぱいに車が通り、危険である。	【市】 改善対応（バイパス整備等）	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号5] 2023年度随時点検