


新涯小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
新涯	1	2024	用水路上に転落防止の柵がない。歩道上にはあるが、曲がり角には縁石のみで柵がないため、転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
新涯	2	2022	用水路上に転落防止の柵がない。 歩道上にはあるが、曲がり角には縁石のみで柵がないため、転落の危険がある。 なお、当該用水路には、同様の危険箇所が7箇所あり、そのうち2箇所が通学路に当たる。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	(道路) 転落事故防止事業（5か年）
新涯	3	2024	雨の日、または雨の後に、横断歩道周辺に水たまりができ、迂回するために車道を通行している実態がある。登下校時の交通量も多い道だけに危険である。	【市】 路面等舗装補修	対策内容決定	
新涯	4	2022	用水路上に転落防止の柵がない。 歩道上にはあるが、曲がり角には縁石のみで柵がないため、転落の危険がある。 なお、当該用水路には、同様の危険箇所が7箇所あり、そのうち2箇所が通学路に当たる。	【市】 外側線の修復 転落防止柵の設置 一時停止規制の強調	全て対応完了	(道路) 転落事故防止事業（5か年）
新涯	5	2018	雨の日歩道に水たまりがたくさんでき、登下校の児童が歩きにくい。	【市】 舗装補修の実施（部分的）	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[2022点検箇所番号5]