


手城小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
手城	1	2024	登校時は歩行者専用道路になっているが、下校時は商業施設に入る車両が多く、児童の横断帯である横断歩道が剥離していて見にくい状況である。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
手城	2	2022	外側線が消えかけており、交通量も多く、危険である。	【市】 歩行空間確保のため側溝蓋掛け	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4]