


韮の浦学園



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
鞆の浦学園	1	2022	児童が坂道を下りてきた際、三叉路右手から来た車に気付きにくく、車からも児童が見えにくいため、スピードを落とさず通過することがあって、危険である。	【市】 路面標示の設置	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1]