


西小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
西	1	2024	歩道橋（2号線）の下が通路が狭くなり 自転車とぶつかりそうになるので危ない。 傘をさしていたら接触する。自転車も、止まって待ってくれる人もいれば、速度を変えず通り抜ける人もいるので危険。	【国】 自転車への注意喚起対策	対応中	
西	2	2024	集合場所が駅の南口だということもあり、朝の通勤、通学の時間帯と重なり危険を感じる箇所がある。よく自転車がスピードを出してくるし、車もなかなか止まってくれない。	【警察】 取締りの強化 【学校・地域】 通学路の変更	対応中	【警察】パトロールの実施
西	3	2024	横断歩道マークしかなく信号がない 為、車がスピードを出して突っ込んでくる。道路を渡り左折して高架下を通るが、歩道が狭く危険。	【学校・地域】 通学路の変更	検討中	
西	4	2024	雨の日は水が排水溝に流れず足首辺りまで水が溜まっている。低学年だと長靴を履いていても足が水に浸かってしまい転倒する恐れがある。	【地域】 排水溝の清掃	対策内容決定	
西	5	2024	一旦停止を怠る車や自転車通学生徒が多く、事故が毎年多発している。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） (学校・地域にてグリーンベルト設置位置検討後) 外側線の修復	対策内容決定	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
西	6	2024	町内の水路に蓋がなく、道が狭いの で、水路のふちギリギリを歩いてい る。また、橋を渡る手前で、車が瀬戸 方面から走ってくる時、危険。	【市】 転落防止対策検討（地域の合意形 成後） 【地域】 蓋掛けについて合意形成	対策内容決定	
西	7	2024	混んでいるにも関わらず、無理やり 突っ込んで横断歩道上で停止して、さ らに携帯を見ながら横断歩道付近を徐 行するような車を以前見かけたので危 ない。また、横断歩道をまっすぐ渡ら ず、小学校の方向に斜めに走っていく 自転車が危ない。	【警察】 取締りの強化	対応中	【警察】パトロールの実施
西	8	2024	下校時、大きな道路に向かって車が出 てくるとき、危険。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	対策内容決定	
西	9	2024	信号のない交差点であり、危険。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	対策内容決定	
西	10	2024	歩行通路の真ん中に電柱があり、車の 通行時には歩行スペースがなくなる。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	対策内容決定	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
西	11	2024	道路の止まれの標示が薄くなっている箇所があり、危険。交差点にゴミステーションがあり、ゴミが道路にはみ出して歩行スペースがないときがある。	【市】 交差点マーク設置	対策内容決定	
西	12	2024	東西の道路から出てくる車が南北の道路に右左折する際、南北を走る車に気を取られ、横断者に気づかず事故につながる恐れがある。	【警察】対応完了 規制標示（一時停止）の修復 【市】 横断歩道カラー化 巻き込み部分のカラー化	全て対応完了	
西	13	2022	（長者町 私立幼稚園周辺） 送迎の車が列をなして、通行の妨げとなる。見通しも悪く、児童の登下校時と重なるため危険。	【市】 路側帯のカラー化	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号7]
西	14	2022	スクールゾーンであり、通行禁止時間にも頻繁に車両が通行する。 スピードを出して通る車が多い。	【市】 スクールゾーンのグリーンベルト化	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号10]