


幕山小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
幕山	1	2024	児童の登下校時の交通量が多く、横断の際に危険を感じる。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
幕山	2	2024	児童の登下校時の交通量が多く、横断の際に危険を感じる。横断歩道を渡る児童を停止線で待ってくれていた車を後続車が追い越していき、横断中の児童と接触しそうになった。	【警察】 横断歩道の修復 停止線の修復	全て対応完了	