


緑丘小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
緑丘	1	2024	外側線が消えており、車両がはみ出して通行している。交通量が多く、スピードを出している車も多い。	【市】 外側線の新設	対応中	
緑丘	2	2024	交通量が多く、スピードを出している車も多い。自転車がスピードを出して坂を下ってくる。	【学校・地域】 地域・保護者への啓発	対策内容決定	
緑丘	3	2024	交通量が多く、スピードを出している車も多い。	【市】 横断歩道カラー舗装	対応中	
緑丘	4	2022	交通量が多く、危険である。	【警察】 信号機のある横断歩道に隣接する信号機のない横断歩道を廃止し、横断場所を集約する	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号5] 【警察】 地元への周知を始める