


南小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
南	1	2024	歩道と車道の段差がなく、特に左折する車が歩道に進入してくるため、信号待ちしている児童が大変危険。	【市】 横断防止柵の設置	検討中	