


城南中学校



凡 例	
●	小学校の点検・対策箇所
●	中学校の点検・対策箇所
—	小学校区の境
—	小学校の通学路
⋯	中学校の通学路
	小学校
⊗	中学校
- - -	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 7800
 100 50 0 100 200 300 400

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
城南	1	2024	通勤・通学時の交通量が多く、本校の生徒数とあわせて危険が多い。また、一時停止の交通表示が摩耗し、消えかかっている。	【警察】 規制標示（一時停止）の修復 【市】 外側線の修復	全て対応完了	
城南	2	2024	通勤・通学時の交通量が多く、本校の生徒数とあわせて危険が多い。一方通行で対向車の心配がないドライバーが死角から出てくる中学生を認知しにくい。	【市】 交差点マーク設置	対策内容決定	
城南	3	2022	信号も横断歩道もない交差点。朝と夕方の交通量が多い。見通しはそこまで悪くない。	【市】 路面標示（交差点マーク）の修復	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号5]