


城北中学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
城北	1	2022	朝の通勤，通学の時間帯に，南北両方向ともに車，自転車，歩行者の通行量が多く，片方にしか歩道が付いていないため，大変混雑する。 さらに雨天時には，傘を差した小学生と，合羽を着て自転車に乗った中学生が，広くない歩道ですれ違うリスクはかなり高いと考え，早急な対策を望む。（本校前の道路）	【市】 横断歩道のカラー化 路面標示の強調（白枠） 【学校・地域】 通学路の変更を検討	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1] 【学校・地域】 2023/5/22随時点検を踏まえて，城北中北門を開放する取組みを試行したが，期待したような安全対策効果が得られなかった