


中央中学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
中央	1	2024	歩道に雑草が生えていて視界を遮っていたり、もともとせまい歩道をさらに狭くさせている。	【県】 草刈り	全て対応完了	【県】 年2回の除草対応しており今年度分は完了