


川口東小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
川口東	1	2024	交通量が多いが、歩道を示す線がほぼ消えている。車道が狭いため、離合の際に歩道へのはみだしがある。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） ガードレール位置変更・ガードレールの延伸 【学校・地域】対応完了 通学路片側通行検討→グリーンベルト設置後東側を通る	一部対応完了	
川口東	2	2024	交通量が多いが、歩道を示す線がほぼ消えている。車道が狭いため、離合の際に歩道へのはみだしがある。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） 外側線の修復	対策内容決定	
川口東	3	2024	交差点を直進する際に、停止しない車がある。路面の交差点マークが消えかかっているため、車が徐行せず、危険。	【市】 路面標示の修復	全て対応完了	
川口東	4	2024	横断歩道が薄くなっているため、意識せずスピードを落とさない車があり、危険。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	