


済美中学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
済美	1	2024	8時ごろの通学通勤時に、赤坂駅方面 に向かう自転車・歩行者と、済美中学 校方面に向かう自転車・歩行者がすれ 違う際に、道幅が狭く、柵がないため 畑・用水路へ落ちた生徒が複数名い る。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	
済美	2	2024	車が離合するのに精一杯な幅であるに もかわらず、交通量が多く、通勤通 学時に、自動車と接触しそうになるこ とがある。	【市】 対策案検討	経過観察	