



旭丘小学校



凡 例	
● —	小学校の点検・対策箇所
● —	中学校の点検・対策箇所
—	小学校区の境界
—	通学路(小学校)
	小学校
●	中学校
- - -	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
旭丘	1	2024	車道を横断する児童が多いにもかかわらず横断歩道がない。	【学校・地域】 見守りボランティアの対応	全て対応完了	近くに横断歩道があるため、横断歩道の新規設置基準を満たさない。引き続き地域の見守り隊が可能な範囲でサポートしている。
旭丘	2	2024	横断歩道・車の停止線のラインが薄くなっており、歩行者・車のどちらからも見えにくい。	【警察】 横断歩道の修復 停止線の修復	全て対応完了	
旭丘	3	2024	横断歩道のラインが薄くなっており、歩行者・車のどちらからも見えにくい。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
旭丘	4	2024	横断歩道のラインが薄くなっており、歩行者・車のどちらからも見えにくい。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	