


駅家西小学校



凡 例

	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 7133
100 50 0 100 200 300

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
駅家西	1	2024	道路と民地の関係で、道路が少し蛇行している箇所があり、車の離合が多く危険である。	【市】 隅切り整備	全て対応完了	
駅家西	2	2024	スピードを出して走行している車両がいる。	【警察】 速度路面標示の増設 交通監視の実施 【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） 外側線の修復	全て対応完了	
駅家西	3	2024	道が狭く、車と歩行者の距離が近いので危険である。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト） 外側線の修復	全て対応完了	
駅家西	4	2022	通学路の路面へ亀裂が入っている。つまづきやすくなっており、危険。横断歩道も薄くなっており、安全対策が必要。	【市】 路面等舗装補修	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号7]
駅家西	5	2025	横断歩道が薄くなっており、車からの視認性が悪い。	【警察】 横断歩道の修復	対策内容決定	